

Gewinde-Mass	Kernloch-bohrer à	Steigung	Sechskant-Schlüsselweite in mm	Durchgangsloch für Schrauben		Mutternhöhe in mm
				fein	mittel	
M 1	0,75	0,25	2,5	1,1	1,2	0,8
M1,1	0,85	0,25	2,5	1,2	1,3	0,9
M1,2	0,95	0,25	3	1,3	1,4	1
M1,4	1,1	0,3	3	1,5	1,6	1,2
M1,6	1,3	0,35	3,2	1,7	1,8	1,3
M1,8	1,5	0,35	3,2	1,9	2	1,4
M2	1,6	0,4	4	2,2	2,4	1,6
M2,2	1,8	0,45	4,5	2,4	2,6	1,8
M2,5	2,1	0,45	5	2,7	2,9	2
M3	2,5	0,5	5,5	3,2	3,4	2,4
M3,5	2,9	0,6	6	3,7	3,9	2,8
M4	3,3	0,7	7	4,3	4,5	3,2
M5	4,2	0,8	8	5,3	5,5	4
M6	5	1	10	6,4	6,6	5
M8	6,8	1,25	13	8,4	9	6,5
M10	8,5	1,5	17 (ISO 16)	10,5	11	8
M12	10,2	1,75	19 (ISO 18)	13	14	9,5
M14	12	2	22 (ISO 21)	15	16	11
M16	14	2	24	17	18	13
M18	15,5	2,5	27	19	20	15
M20	17,5	2,5	30	21	22	16
M22	19,5	2,5	32	23	24	17
M24	21	3	36	25	26	18
M27	24	3	41	28	30	20
M30	26,5	3,5	46	31	33	22
M36	32	4	55	37	39	28
M42	37,5	4,5	65	43	45	32
M48	43	5	75	50	52	38
M56	50,5	5,5	85	38	62	44
M64	58	6	95	66	70	50

Keine Gewähr auf Richtig- und Vollständigkeit! Tabelle wurde nach bestem Wissen des Autors erstellt.